

OPEN AIR™

Приводы воздушных заслонок

Роторного типа, трехпозиционное управление,
AC 24 В или AC 230 В



4624P01

Электрические приводы с номинальным вращательным моментом 5/10 Нм, рабочим напряжением 24 или 230 В переменного тока, трехпозиционным управлением, механически регулируемым углом поворота в пределах от 0 до 90°, оборудованы соединительными кабелями длиной 0,9 м. Выпускаются типы приводов с регулируемыми вспомогательными переключателями для дополнительных функций, а также с потенциометром для индикации положения.

Применение

Приводы предназначены для управления воздушными заслонками

- С крутящимся моментом
 - 5 Нм для заслонок площадью до 0,8 м² и
 - 10 Нм для заслонок площадью до 1,5 м²
- Прекрасно работают с трехпозиционными контроллерами или переключателями типа ВКЛ/ОТКЛ (напр., заслонками наружного воздуха, дымоудаления и т.д.).

Таблица типов

Вращающий момент	Рабочее напряжение					
	AC 24 В			AC 230 В		
	Стандартная версия	Со вспомогат. переключат.	С позиционером	Стандартное использован	Со вспомогат. переключат	С позиционером
5 Нм	GDB131.1E	GDB136.1E	GDB132.1E	GDB331.1E	GDB336.1E	GDB332.1E
10 Нм	GLB131.1E	GLB136.1E	GLB132.1E	GLB331.1E	GLB336.1E	GLB332.1E

Заказ

Вспомогательные переключатели и позиционеры (потенциометр) **установить позже нельзя**. Поэтому заказывайте тип с нужными опциями.

Поставка

Дополнительные части, такие как индикатор положения и прочие монтажные материалы для привода поставляются отдельно и требуют доп. монтажа

Кабели подключения

Привод поставляется с подключенными соединительными кабелями длиной 0,9 м.

Аксессуары, запасные части	<ul style="list-style-type: none"> Комплект вращательный/линейный с рычагом Комплект вращательный/линейный с рычагом и монтажной плитой Запчасти поставляются по требованию 	ASK71.5
		ASK71.6

Комбинации оборудования

Приводы могут подключаться к любым управляющим устройствам с трехпозиционным выходным сигналом на AC 24 В или AC 230 В.

Функции

Базовая информация

Вращательное
движение

Вращательное движение привода (по часовой стрелке или против часовой стрелки) зависит от электрического соединения. При подаче рабочего напряжения 24 В или 230 В переменного тока привод начинает вращаться.

Трех-позиционное
управление

В зависимости от соответствующих управляющих команд привода подключенная заслонка может работать в следующих режимах:

- Открытие ($0^\circ \Rightarrow 90^\circ$)
- Закрытие ($90^\circ \Rightarrow 0^\circ$)

Заслонка останавливается в текущем положении

Индикация положения

Индикатор положения, установленный на адаптере ведущего вала, показывает положение лопастей заслонки.

Ручная регулировка

При отсутствии напряжения, можно отключить зубчатую передачу и вручную отрегулировать привод или воздушную заслонку с помощью красного переключателя.

Механическая
регулировка угла
вращения

Угол вращения адаптера ведущего вала может ограничиваться в пределах от 0° до 90° .

Особые функции

Регулируемые
вспомогательные
переключатели

Вспомогательные переключатели обеспечивают дополнительные функции приводов. Точки переключения переключателей А и В (оба - перекидные) могут устанавливаться независимо друг от друга с дискретностью 5° в пределах угла вращения от 0° до 90° . (См. разделы "Техническое устройство", "Пояснения по наладке" и "Схемы").

Электрическая
индикация положения

Встроенный потенциометр может подключаться в качестве указателя положения (См. раздел "Технические данные"). Напряжение пропорционально величине угла поворота привода.


Техническое устройство

Технология движения

Регулируемые вспомогательные переключатели (данного типа)

Реверсивный синхронный электродвигатель позволяет осуществлять плавную регулировку скорости вращения и контроль за номинальным усилием, тем самым обеспечивая защиту привода и заслонки.

На представленном ниже рисунке показаны регулируемые значения переключений для переключателей А и В по отношению к углу вращения.



Пояснения

Валы вспомогательных переключателей вращаются вместе с приводом. показания шкалы действительны только **для нулевого положения привода** (при вращении по часовой стрелке).

Механическое устройство

Основные компоненты

Корпус

Жесткий, легкий, цельнометаллический литой корпус из алюминия, обеспечивающий длительный срок службы привода даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Зубчатая передача

Необслуживаемая бесшумная зубчатая передача с защитой от расцепления и перегрузки на весь срок эксплуатации привода.

Ручка регулировки

Красная ручная ручной регулировки зубчатой передачи.

Соединительный фиттинг

Соединительный фиттинг кронштейн выполнен из жесткой литой стали и служит для прикрепления привода к валу заслонки для изменения диаметров вала и сечений (квадратное, круглое).

Центрирующий элемент GLB...1 (10 Nm)

Этот элемент так же выполнен из жесткой литой стали и служит для:

- Плотного соединения между валом заслонки малого диаметра (8...10 мм) и соединительного фиттинга.
- Уменьшения амплитуды вертикальных движений привода при помощи эксцентрических движений.

Монтажный кронштейн

Представляет собой металлическую полоску с крепежным болтом для предотвращения закручивания привода.

Электрическое соединение

Все приводы оборудованы 0,9 мм кабелем для длинных соединений.

Специальные механизмы

Вспомогательные переключатели


Для выполнения дополнительных функций в передней части привода (справа вверху) могут устанавливаться вспомогательные переключатели А и В.

Потенциометр индикации положения

Потенциометр введен в схему устройства в качестве электрического индикатора положения заслонки.

Регулировочные и рабочие элементы

См. Разделы "Техническое устройство" и "Пояснения по наладке" данного описания.



- 1 Плата основания и корпус 0°...90° / 90°...0°
2 Шкала углов вращения 0°...90° / 90°...0°
3 Соединительный силовой кабель и позиц. сигнала
4 Кабель для подключения вспом. перекл. или потенциометра
5 Ручка отключения зубчатой передачи
6 Соединительные фиттинги
7 Центрирующий элемент для GLB...1E (для диаметра вала 8...10 мм)
8,9 Настроенные диски для вспом.перекл. А и В
10 Индикатор положения
11 Регулировочный рычаг с крепежем вала
12 Регулировочная гайка для ограничения угла вращения.
13 Монтажный кронштейн

Пояснения по наладке



Основная документация содержит всю информацию по наладке. Перед сборкой, подключением и вводом в эксплуатацию привода ознакомьтесь с этой информацией, обращая особое внимание на требования техники безопасности.

Прямое назначение

Данные приводы должны использоваться строго по прямому назначению, указанному в основной технической документации. Кроме того, необходимо соблюдать все специфические условия и правила, кратко изложенные на первой странице настоящей инструкции (жирным шрифтом), а также в разделах "Применение", "Пояснения по наладке" и "Технические данные".



Все пункты, отмеченные слева предупреждающим знаком, содержат дополнительную информацию по правилам безопасности, которые должны строго соблюдаться во избежание несчастных случаев и поломки устройства.

⚠ Питание AC 24 В

Данные приводы должны запитываться только **безопасными сверхнизкими напряжениями (SELV)** или (**PELV**) в соответствии со стандартом HD 384.

⚠ Питание AC 230 В

Данные приводы имеют двойную изоляцию и не имеют выхода для заземления.

⚠ Вспомогательные переключатели A, B

Вспомогательные переключатели А и В могут запитываться **либо сетевым, либо безопасным сверхнизким напряжением**. Подача на них обоих видов напряжения исключается. Допускается использование различных фаз.

Потенциометр индикации положения

Необходимо соблюдать полярность потенциометра (макс. нагрузка и ток контактов).



Особые условия обслуживания

Параллельное
электроподключение
приводов

Вскрывать привод запрещается!

Устройство не требует эксплуатации. Ремонт проводится только производителем.

Электрическое параллельное подключение приводов GDB...1 и GLB...1 допускается при условии поддержания уровня рабочего напряжения в допустимых пределах. При этом должны учитываться скачки напряжения в питающей сети. Электрическое параллельное подключение данных приводов с моделями SQE...1 или SQR...1, GBB...1 или GIB...1 возможно только через реле.

Пояснение

Необходимые типы
приводов

Не соединяйте приводы механически.

Необходимое количество приводов зависит от ряда факторов крутящего момента. Уточнив номинальное значение крутящего момента заслонки на заводе-изготовителе ($\text{Нм}/\text{м}^2$) и определив площадь заслонки, можно рассчитать общий крутящий момент для заслонки:

Общий крутящий момент = Номин. крутящ. момент X Площадь заслонки

При помощи таблицы, определите тип привода:

Если	Total torque [Nm]	Используемый тип
	SF ^{□1}	
≤ 5 Нм		GDB...1 (5 Нм)
≤ 10 Нм		GLB...1 (10 Нм)
≤ 20 Нм		GBB...1 (20 Нм)
≤ 35 Нм		GIB...1 (35 Нм)

¹ Коэффициент надежности: При расчете требуемого количества приводов необходимо учитывать коэффициент надежности для внесения поправок на такие переменные, как небольшие рассогласования системы, износ демпфера и т.д. рекомендуемый коэффициент надежности - 0,80 (80% номинального значения крутящего момента).

Выбор
трансформаторов для
AC 24 V (SELV)

- Используйте безопасные трансформаторы с двойной изоляцией по EN 60 742. Трансформаторы должны быть рассчитаны на весь срок эксплуатации привода.
- Соблюдайте установленные требования по технике безопасности по трансформаторам мощности и защитным трансформаторам.
- Потребляемая мощность трансформатора определяется путем суммирования потребляемой мощности (ВА) всех используемых приводов.

Подключение и
наладка

См. разделы "Пояснения по наладке" и "Схемы" и высоковольтные схемы.

Пояснения по монтажу

Монтажные
инструкции

Место монтажа

Монтажный кронштейн

Центрирующий
элемент GLB...1 (10
Nm)

Вся информация и пошаговые инструкции по правильной подготовке и установке привода содержатся в "Инструкциях по монтажу", поставляемом с приводом. Адаптер ведущего вала и запчасти поставляются отдельно.

Место установки выбирается так, чтобы обеспечить свободный доступ к кабелям и к установочным дискам в передней части привода (См. раздел "Размеры").

Использование монтажного кронштейна обязательно при установке привода непосредственно на валу заслонки. При этом должны обеспечиваться достаточная глубина установки вала в корпус и ход к центру вала, особенно для валов малого диаметра, что увеличивает эксцентричность движения.

Для прочного соединения при диаметре вала 8...10 мм, необходимо установить центрирующий элемент между валом заслонки и соединительным фитингом в соответствии с монтажными инструкциями.

Валы заслонки Информация о минимальной длине и диаметре вала заслонки содержится в разделе "Технические данные".

Ручная настройка	Перед ручной настройкой привода красной ручкой следует отключить напряжение.
Механическое ограничение угла вращения	При необходимости угол вращения можно регулировать путем установки регулирующей гайки.
Использование монтажных комплектов	Монтажные комплекты, которые используются для преобразования вращательного движения в поступательное, как указано в разделе "Таблица типов", устанавливаются отдельно.

Пояснения по наладке

Справочная литература	Информация, необходимая для наладки привода, содержится в:
	<ul style="list-style-type: none">• Описание: N4624• Монтажные инструкции M4634• Рабочая схема
Условия эксплуатации	Следует убедиться в выполнении всех условий, указанных в разделе "Технические данные".

Проверка механической части	<ul style="list-style-type: none">• Убедиться в соответствии соединения кабелей и механических настроек заводским требованиям. Убедитесь, что заслонки плотно закрыты.• Проверьте направление вращения.• Для ручной настройки заслонки или привода используйте красную ручку.• Закрепите привод тщательно во избежание его скручивания и блокировки.
Проверка электрической части	<ul style="list-style-type: none">• Проверить подключение кабелей в соответствии со схемой подключения (см. "Диаграммы").• Рабочее напряжение AC 24 В или AC 230 В (SELV/PELV) должно быть в пределах допустимых значений.• Функциональная проверка:<ul style="list-style-type: none">Управляющий сигнал 24 В переменного тока<ul style="list-style-type: none">– между проводами 1-6 : (привод вращается по часовой стрелке)– между проводами 1-7 : (привод вращается против часовой стрелки).Управляющий сигнал 230 В переменного тока<ul style="list-style-type: none">– между проводами 4-6 : (привод вращается по часовой стрелке)– между проводами 4-7 : (привод вращается против часовой стрелки).
Заводская регулировка переключателей А и В	<p>Вспомогательные переключатели в заводских условиях устанавливаются:</p> <p>Переключатель А: В точку переключения 5° Переключатель В: В точку переключения 85°</p> <p>Изменение регулировки переключателей А и В производится поворотом настроечных дисков с помощью плоской отвертки до получения нужного значения.</p>

Пояснение	<ul style="list-style-type: none">• Для регулировки переключателей А и В в нужное положение, см. "Регулируемый вспомогательный переключатель" в разделе "Техническое устройство"+. <p>Угловые значения действительны только для положения привода "0°" (при его вращении по часовой стрелке).</p>
-----------	--

Технические данные

⚠ Питающее напряжение AC24 В	Рабочее напряжение Безопасное сверх-низкое напряжение (SELV) или Защита по сверх-низкому напряжению (PELV) для Требования к внешн. защитн. изолир. трансформ. (100% ср. служ.)	AC 24 В ± 20 %
для GDB / GLB131.1E GDB / GLB132.1E GDB / GLB136.1E	Внешняя защита фидера Частота Энергопотребление (с сигналом управления) Энергопотребление (с сигналом управления)	HD 384 для EN 60742 Макс. 10 А 50/60 Гц 83 мА 2 Ватт/1 Вт
⚠ Питающее напряжение AC230 В	Рабочее напряжение Внешняя защита фидера Частота Энергопотребление (с сигналом управления) Энергопотребление (с сигналом управления)	AC 230 В ± 10 % Макс. 10 А 50/60 Гц 8.7 мА 2 Ватт/1 Вт
Механические характеристики	Вращательный момент GDB..3..1E Номинальный вращательный момент Мин. момент холостого хода (с/без напряжения) Макс. момент холостого хода	5 Нм > 5 Нм < 7 Нм
	Вращательный момент GLB..3..1E Номинальный вращательный момент Мин. момент холостого хода (с/без напряжения) Макс. момент холостого хода	10 Нм > 10 Нм < 14 Нм
	Номинальный угол вращения (с индикацией положения) Макс. Угол вращения (с механическим ограничением)	90° 95° ± 2°
	Время работы при номин. угле вращения 90°, работа двигателя при 50/60 Гц	150 сек./ 125 сек.
	Направление вращения (определяется управляющим сигналом на 6 или 7)	По/против часовой стрелке
	Механический ресурс	10 ⁵ циклов
⚠ Входы	Управляющие сигналы AC 24 В Провода 1-6 Провода 1-7	По часовой стрелке Против часовой стрелке
	Управляющие сигналы AC 230 В Провода 4-6 Провода 4-7	По часовой стрелке Против часовой стрелке
Выходы		
⚠ Вспомогательный переключатель	Количество переключателей Ресурс: 6 А резистивный, 2 А индуктивный 5 А резистивный, 1 А индуктивный Без нагрузки	2 10 ⁴ переключений 5 × 10 ⁴ переключений 10 ⁶ переключений
для GDB / GLB136.1E GDB / GLB336.1E	Напряжение Номинальный ток резистивный/индуктивный Электрическая прочность вспомогат. переключателя на корпус	AC 24...230 В 6 А / 2 А AC 4 кВ
	Диапазон переключения вспомогательных переключателей	5°...85°
	Дискретность установки	5°
	Гистерезис переключения	3°
	Заводская установка Переключатель А Переключатель В	5° 85°
Позиционер	Потенциометр Изменение сопротивления (проводы P1-P2) Нагрузка Макс. Ток на скользящем контакте	0...1000 Ω < 1 Вт < 10 мА
для GDB / GLB132.1E GDB / GLB332.1E	Электрическая прочность потенциометра на корпус	AC 500 В
Соединительные кабели	Длина кабеля Питающее напряжение AC 24 В (проводы 1, 6, 7) / AC 230 В (проводы 4, 6, 7)	0.9 м 3 x 0.75 мм ²
	Дополнительные переключатели А и В (проводы S1...S6) Потенциометр (проводы P1-P2)	6 x 0.75 мм ² 3 x 0.75 мм ²
Защита корпуса	Степень защиты EN 60 529	IP40
Класс защиты	Класс изоляции AC 24 В AC 230 В Вспомогательный переключатель	III II II

Условия окружающей среды

Работа	IEC 721-3-3
Климатические условия	Класс 3K5
Место монтажа	Внутренне, защита от внешних факторов
Температура	-30....55 °C
Влажность (без конденсата)	< 95%
Транспортировка	IEC 721-3-2
Климатические условия	Класс 2K2
Температура	-30...60 °C
Влажность (без конденсата)	< 95%
Механические условия	Класс 2M3

Стандарты

Защита продукта		
Автоматизированные электроустройства управления для бытовых и других целей (Тип 1)		EN 60 730-2-14
Электромагнитная совместимость		
Защита		EN 50 082-2
Излучение		EN 50 081-1
CE Соответствие		
Электромагнитная совместимость		89/336/EEC
Директива по низкому напряжению		73/23/EEC

Размеры

Привод	
Ш x В x Д	68 x 137 x 59.5 мм
См. Размеры	
Вал заслонки	
Окружность	8...16 мм
Сечение	6...12 мм
Мин. Длина	20 мм
Макс. жесткость вала	< 300 HV
Центрирующий элемент	
Используемый с GLB-3...1E для диаметра вала	8...10 мм

1


200

Схема внутреннего устройства **СРР/СЛР121.1Е**


GDB/ GLB131.1E

GDB/ GLB132.1E

GDB/ GLB136.1E



**GDB/ GLB331.1E
GDB/ GLB332.1E
GDB/ GLB336.1E**



Маркировка кабеля

Все провода имеют маркировку номером и цветом.


Кабель	Номер провода	Расположение	Цвет	Код клеммы L&G
Привод AC 24 В	1	Напряжение системы AC 24 В	Красный	G
	6	Управл. сигнал AC 24 В (0 В), по час стрелке	Пурпурный	Y1
	7	Управл. сигнал AC 24 В (0 В), против час. стрелке	Пурпурный	Y2
Привод AC 230 В	4	Провод нейтрали	Голубой	N
	6	Управл. сигнал AC 230В, по час. Стрелке	Черный	Y1
	7	Управл. сигнал AC 230В, против час. стрелки	Белый	Y2
Вспом. перекл.	S1	Переключатель А Вход	Серый/крас	Q11
	S2	Перекл. А Нормально-закрытый контакт	Серый/гол.	Q12
	S3	Перекл. А Нормально-открытый контакт	Серый/роз.	Q14
	S4	Переключатель В Вход	Черн/красн.	Q21
	S5	Перекл. В Нормально-закрытый контакт	Черный/гол	Q22
	S6	Перекл. В Нормально-открытый контакт	Черный/роз	Q24
Позиционер	P1	Потенциометр 0...100 % (P1-P2)	Белый/крас	a
	P2	Датчик потенциометра	Белый/гол.	b
	P3	Потенциометр 100... 0 % (P3-P2)	Белый/роз	c

Схема подключения

GDB/ GLB131.1E

GDB/ GLB132.1E


GDB/ GLB136.1E




GDB/ GLB331.1E

GDB/ GLB332.1E

GDB/ GLB336.1E



Размеры



4634M01

Размеры даны в мм

© 1998 Siemens Building Technologies AG